




7- ASPIRACIÓN Y FILTRACIÓN DE HUMOS

7.4 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE FILTRACIÓN Y ASPIRACIÓN




PREFILTROS Y FILTROS

- 40740000 Filtro Dusty
- 40740032 Prefiltro Weldmaster
- 40740054 Filtro partículas Weldmaster
- 40740067 Filtro carbón activo Weldmaster
- 40740123 Prefiltro mecánico caja 10 un.
- 40740145 Filtro principal para filtros mecánicos
- 40740156 Filtro principal para equipo Filter Master
- 40740177 Filtro carbón activo para filtros mecánicos



ACCESORIOS PARA DUSTY Y WELDMASTER

- 40740200 Soporte ruedas Weldmaster
- 40740222 Manguera aspiración 2,5 m. Ø45 mm.
- 40740244 Manguera aspiración 5 m. Ø45 mm.
- 40740255 Manguera aspiración 10 m. Ø45 mm.
- 40740324 Tobera ranurada 300 mm. Pié magnético
- 40740336 Tobera ranurada 600 mm. Pié magnético
- 40740355 Tobera de campana con tubo y pié magnético.



ACCESORIOS PARA FILTROS MECÁNICOS

- 40741002 Manguera flexible para brazo de 2m a 5m.
- 40741024 Manguera flexible para brazo de 3m. a 6m.
- 40741046 Manguera flexible para brazo de 4m. a 7m.
- 40741133 Campana de aspiración completa. Sin iluminación
- 40741166 Campana de aspiración completa. Con iluminación
- 40741202 Brazo flexible de 2m. para filtro de aspiración
- 40741223 Brazo flexible de 3m. para filtro de aspiración
- 40741244 Brazo flexible de 4m. para filtro de aspiración





7.4 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE FILTRACIÓN Y ASPIRACIÓN

ACCESORIOS PARA MOTORES DE ASPIRACIÓN

40742000 Conjunto conexión manguera a motor




40742004 Soporte motor a pared para 1 brazo
40742044 Soporte motor a pared para 2 brazos



40742054 Brazo flexible para motor aspirados de 2m.
40742065 Brazo flexible para motor aspirados de 3m.
40742076 Brazo flexible para motor aspirados de 2m.



40742142 Tubo de salida 160 mm.Ø. Extensible de 1,25 a 5 m.



40742166 Marcha paro automático, al comenzar a soldar.

